

Projekt

z dnia 3 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOŁBASKOWO

z dnia 18 kwietnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbaskowo

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz § 55 ust. 7 Statutu Gminy Kołbaskowo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/252/2012 z 17 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kołbaskowo (tj. Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3731) Rada Gminy Kołbaskowo uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wnioski i zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbaskowo z kontroli obiektów sportowych w Szkole Podstawowej w Przecławiu, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i przekazuje się kontrolowanej jednostce.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Dorota Trzebińska

Podwzglede m prawnym
opiniuje bez zastrzeżeń

Jerzy Adur
RADCA PRAWNY

Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy Kołbaskowo

z dnia 18 kwietnia 2025 r.

**Wnioski i zalecenia do protokołu nr 1/2024
z kontroli obiektów sportowych w Szkole Podstawowej w Przeclawiu przez Komisję Rewizyjną Rady
Gminy Kołbaskowo**

Wnioski:

Kontrola została przeprowadzona w dniu 19 grudnia 2024 r. w celu oceny stanu technicznego obiektów sportowych w SP Przeclaw. Komisja Rewizyjna przeprowadziła przegląd dokumentacji oraz wizję lokalną.

Ocena stanu technicznego: Obiekty sportowe zostały ocenione na poziomie dobrym+. Sala gimnastyczna i sala korekcyjna są w dobrym stanie, brak uszkodzeń tynkarsko-malarskich, powłoki posadzek w nienagannym stanie.

Wyposażenie: Sprzęt do ćwiczeń (drabinki, wyciągi do siatkówki) jest trwale zakotwiczony i stabilny.

Oświetlenie: Na sali gimnastycznej zainstalowano nowe, energooszczędne oświetlenie LED.

Sanitariaty i szatnie: Przeprowadzono remont, w tym wymianę okładzin ceramicznych.

Problemy z wentylacją: System wentylacyjny sali gimnastycznej wymaga przeglądu. Istniejące przesłony nawiewnic ograniczają przepływ powietrza.

Boisko sportowe: W stanie właściwym, jednak często dochodzi do dewastacji osłon odwodnień liniowych.

Instalacja fotowoltaiczna: Została założona w 2021 r., jednak brak dokumentacji w szkole. Urząd Gminy Kołbaskowo również nie posiada stosownych dokumentów.

Zalecenia:

1. Uzyskanie dokumentacji instalacji fotowoltaicznej od wykonawcy, wraz z projektem konstrukcyjno-architektonicznym, wykonanym przez konstruktora z uprawnieniami budowlanymi
2. Przegląd instalacji wentylacyjnej sali gimnastycznej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Prawa budowlanego.
3. Naprawa trzech nie działających wentylatorów wentylacji mechanicznej.
4. Rozważenie instalacji czujnika lub automatu czasowego do wentylatorów w celu automatyzacji systemu wentylacji.
5. Dostosowanie kratki nawiewnych do wymagań Prawa budowlanego.
6. Okresowe badanie instalacji elektrycznej co 5 lat zamiast corocznych pomiarów rezystancji.
7. Uzupelnienie brakujących podpisów na protokołach technicznych.
8. Uzupelnienie śruby w objęciu łączącej bramkę z podłożem na małym boisku.
9. Regularna kontrola stanu odwodnień na boisku sportowym po dewastacjach.
10. Digitalizacja spisu inwentaryzacyjnego.